


TO CUSTOMERS WHOM IT MAY CONCERN:

Thermo Fisher Cat#: 14955127



我们作为供应商声明左图反馈的“划痕 (scratch)”不是划痕，是一熔解痕。它是一正常产品，所有的此款产品的外观都是这样的。位置在产品的侧面，不是在产品的透光功能面。不会影响产品的使用。

形成原因：

模具里面熔融液体的流动，会沿着不同的方向，最后交汇到一起，形成这个痕迹，我们叫 welding line，不是划痕或裂痕。因为是透明件，所以看起来就比较明显。就像两条河流在刚刚交汇的地方，会有一条界线一样。

SDM Manager-South:

Frem Wang



SHANGHAI, CHINA
Add: 2th Floor, Building 7, No.27, Xin Jinqiao Rd,
Pudong (201206)

Tel: 021-61925688
Fax: 021-61002128

BEIJING, CHINA
Add: 7th Floor, Building F, Tower West, Yonghe
Plaza, No.28, Andingmen East Street
(100007)

Tel: 010-84193588
Fax: 010-84193580

GUANGZHOU, CHINA
Add: RM 204-206, North Tower, KWG The Star,
No.36-38 Huanyu 3rd Road, International
Bioisland (510000)

Tel: 020-82401600
Fax: 020-82401898